



## INFORME DE INTERVENCION

### **Fuga de agua en las instalaciones del polideportivo Majori**

**Día:** 07/01/2010

**Hora de inicio:** 18:05

**Hora de finalización:** 19:55

**Forma de activación:** Responsable de mantenimiento de Majori

A mediodía de hoy jueves, el responsable de mantenimiento de la instalación contacta con el responsable de la agrupación para informarle de que la bomba eléctrica sumergible que dejó Protección Civil el pasado día 2 en el habitáculo anejo al local que ocupa la bomba de calor de la instalación para achicar el agua procedente de la filtración detectada, ha dejado de funcionar acumulándose de nuevo agua en exceso en el local.

Personados en el lugar Pc1, pc5 y pc6 comprobamos que la bomba eléctrica se encuentra fuera de servicio, no pudiendo concretar si el problema se deriva de un uso inadecuado o de un mal funcionamiento del equipo. Procedemos a su retirada para llevarla al servicio técnico y proceder a su reparación.

A la vista del nivel de agua acumulado en el habitáculo decidimos achicar la misma mediante la utilización de una motobomba y una tirada de línea de manguera que desagüe en la arqueta existente en la sala de máquinas.

Durante la intervención hemos mantenido contacto con el responsable de la gestión de la instalación quien nos ha comunicado que mañana viernes van a hacerse con una bomba que colocarán en el lugar hasta que se proceda a cometer una pequeña obra que permita mantener contenida el agua en el local hasta la adopción de la solución definitiva al problema de filtraciones.

Una vez retirada la práctica totalidad de agua existente en el local y normalizada la situación se da por finalizado el servicio, el equipo de intervención se retira a base y procede a la recogida del material siendo las 19:55.

Desde la Agrupación consideramos que en cumplimiento de nuestras obligaciones, una vez atendida la situación de urgencia corresponde a la dirección del centro poner los medios conducentes a la solución definitiva del problema.

Material recuperado: bomba eléctrica sumergible, dos mangueras de 45.